

工程施工查核缺失改善對策及結果表

標案名稱：○○○○線路土建統包工程（瀝青混凝土路面路肩高程低於排水溝蓋面缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
瀝青混凝土路面路肩高程低於排水溝蓋面，不利橫向排水。	<p>一、原因分析： 緊鄰道路邊溝部分刨除機無法有效刨除，致使後續於路肩部分鋪設瀝青混凝土路面時低於排水溝。</p> <p>二、矯正措施： 以人工加鋪瀝青混凝土並以小型夯實機夯實平整以利橫向排水。</p> <p>三、預防對策： 爾後瀝青混凝土鋪設時如遇路肩無法以鋪裝機鋪設時，承商必須加強以人工輔以小型夯實機壓實平整。</p>		



說明：
(改善前)
路肩高程低於排水溝蓋面



說明：
(改善中)
路肩高程低於排水溝蓋面鋪平中



說明：
(改善後)
路肩高程低於排水溝蓋面已鋪平

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

