

查核代表性照片表

拍攝日期：115年1月5日

工程名稱：曾庫公路崩塌道路修復工程



說明：φ60cm 橫向排水管進水口處未清理。



說明：舊有道路邊緣人行道路面及緣石有多處破損。

查核代表性照片表


拍攝日期：115 年 01 月 06 日

工程名稱：彰化縣彰化市茄苳里特定工廠群聚地區廢污水排放專管統包工程



說明

本案工程告示牌及交維。



說明

工作井內爬梯未設置護籠。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 01 月 06 日

工程名稱：彰化縣彰化市茄苳里特定工廠群聚地區廢污水排放專管統包工程



說明 RCP 吊掛之吊帶老舊，固定方式不穩固。



說明 工作井孔蓋與路面有高差，有影響用路人安全之虞

查核代表性照片表

拍攝日期：115年1月14日

工程名稱：二重加油站新建工程



說明	房間粉刷層有裂縫。
----	-----------



說明	加油棚屋頂週邊護欄或防墜設施不足。
----	-------------------

查核代表性照片表

拍攝日期：115 年 2 月 10 日

工程名稱：中山 D/S 改建暨大安～中山 161kV 線潛盾隧道新建統包工程



說明

本案工程告示牌。



說明

部分混凝土完成面有孔洞產生。

查核代表性照片表

拍攝日期：115 年 2 月 10 日

工程名稱：中山 D/S 改建暨大安～中山 161kV 線潛盾隧道新建統包工程



說明

變電所地下層部分鋼筋有表面混凝土殘渣未清除情形。



說明

潛盾隧道部分環片鎖固後有缺損情形。