

查核代表性照片表

拍攝日期：115年3月19日

工程名稱：114年平鎮產業園區服務中心會議室合併整修及大樓耐震補強工程



說明

工程現場之施工告示牌。



說明

已施作之水管未封蓋。

查核代表性照片表

拍攝日期：115年3月19日

工程名稱：114年平鎮產業園區服務中心會議室合併整修及大樓耐震補強工程



說明	電梯坑左側牆腳有鋼筋外露。
----	---------------



說明	防墜網有缺口。
----	---------

查核代表性照片表

拍攝日期：115 年 04 月 09 日

工程名稱：台中區營業處 114 年丙工區配電外線工程

台灣電力股份有限公司台中區營業處 (Taichung Branch, Taiwan Power Company)			
工程名稱 (Project Name)	台中區營業處 114 年丙工區 T4C 配電外線工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	台灣電力股份有限公司 台中區營業處	設計單位 (Designer)	同左
施工廠商 (Contractor)	東大電業工程股份有限公司 DCISB250116		
工程概要 (Project Description)	架空/地下配電線路部分施作 # 5456		
施工期間 (Duration)	民國 115 年 4 月 9 日至 115 年 4 月 9 日		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	廖依玲	電話 (Tel.)	04-24213777
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	廖依玲	電話 (Tel.)	04-24213777
職業安全衛生管理人員 (Occupational Safety and Health Management Personnel)	廖智偉	電話 (Tel.)	04-24213777
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	本工程不適用		
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 https://pcic.pcc.gov.tw/pec-web/service/ins07 政風單位 04-22270593		
透視圖或平面位置圖 (Perspective Drawing or Location Plan)		契約經費及來源 (Contract Price and Sources) 1. 中央: (The Central): _____ (千元)(Unit:NT\$1,000) 2. 地方: (The Local): _____ (千元)(Unit:NT\$1,000)	
重要公告事項 (Notice)		1. 空氣汙染防制費徵收管制編號 (The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number): 2. 公害檢舉專線 (The Telephone Number for Notifying Public Nuisances): 0800-066-666 3. 年 (Ye) 月 (Mo) 日 (D):	

2026/04/09

說明

本案工程告示牌。



2026/04/09

說明

熱浸鍍鋅角鋼切斷面未施作防銹處理。

查核代表性照片表

拍攝日期：115 年 04 月 09 日

工程名稱：台中區營業處 114 年丙工區配電外線工程



說明	預留用戶接續之纜線相別未完整標示。
----	-------------------




說明	高空作業車安全檢查程序未符合需求，未辦理有效接地作業即施工。
----	--------------------------------

拍攝日期：115年4月30日
工程名稱：五結防潮閘門改善工程



說明	工程現場之施工告示牌。
----	-------------



說明	已施作之鋼筋有浮鏽。
----	------------

查核代表性照片表

拍攝日期：115年4月30日

工程名稱：五結防潮閘門改善工程



說明	部分鋼筋有混凝土殘留。
----	-------------



說明	現場人員進行危害告知。
----	-------------

查核代表性照片表

拍攝日期：115年5月15日

工程名稱：新坡加油站改建工程

	
說明	鋼筋續接器部份未予保護，致鏽蝕情形。
	
說明	工地鐵板鋪設交接處，部分有翹起未平順。