


## 查核代表性照片表

拍攝日期：114年7月9日

工程名稱：草嶺溪水環境營造工程(頭寮步道段)



說明 | 工程現場之施工告示牌。



說明 | 進入河道內階梯僅以工程告示牌阻隔通行。

## 查核代表性照片表

拍攝日期：114年7月24日

工程名稱：69kV 松樹~普仁線電纜管路工程(第二期)



說明 工程現場之施工告示牌。



說明 查核當日現場混凝土完成面有孔洞。

## 查核代表性照片表

拍攝日期：114年7月24日

工程名稱：69kV 松樹~普仁線電纜管路工程(第二期)



說明

查核當日鋼筋取樣。

## 查核代表性照片表


拍攝日期：114年8月18日

工程名稱：廠區配合「國1甲之國1平面北向由桃園交流道銜接國1高架匝道工程」遷移配管工程

台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 Taoyuan Refinery CPC Corporation, Taiwan			
工程名稱 <small>(Project Name)</small>	廠區配合「國1甲之國1平面北向由桃園交流道銜接國1高架匝道工程」遷移配管工程		
監造單位 <small>(Construction Supervisor)</small>	修護組機械修理課	設計單位 <small>(Designer)</small>	工務組
施工廠商 <small>(Contractor)</small>	萬擎企業社	工程概要 <small>(Project Descriptions)</small>	配合「國1甲之國1平面北向由桃園交流道銜接國1高架匝道工程」遷移配管工程
施工期間 <small>(Duration)</small>	民國114年05月19日至114年11月14日 <small>(19/05/2025~14/11/2025)</small>		
工地主任或工地負責人 <small>(Site Manager)</small>	林鴻銘	電話 <small>(TEL)</small>	0920-540-430
專任工程人員 <small>(Contractor's Professional Engineer)</small>	本案無此項	電話 <small>(TEL)</small>	
通報專線 <small>(Complaints &amp; Suggestions)</small>	全民督工專線及網址 <small>(Hot Line and Web Site)</small>		0800-009-609 <a href="https://www.pcc.gov.tw">https://www.pcc.gov.tw</a>
	政風單位 <small>(Government Ethics Department)</small>		03-325-5134
契約經費及來源 <small>(Contract Price and Sources)</small>	1. 中央(The Central)：39,897 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2. 地方(The Local)： (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 <small>(Notice)</small>	1. 空氣污染防治費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)：H114H8Z069-1 2. 公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Public Nuisances)：0800-066-666 3. 年(Yr) 月(M) 日(D)：		

114/08/18

說明 工程現場之施工告示牌。



114/08/18

說明 查核當日現場部分鋼管外層塗漆有受損。

## 查核代表性照片表

拍攝日期：114年8月18日

工程名稱：廠區配合「國1甲之國1平面北向由桃園交流道銜接國1高架匝道工程」遷移配管工程



說明	查核當日現場部分墩座垂直面未施作倒角。
----	---------------------

## 查核代表性照片表

拍攝日期：114年8月19日

工程名稱：大浦系統送龜山林口複線工程-管(三)



說明 工程現場之施工告示牌。



說明 查核當日現場有積水之情形。

### 查核代表性照片表

拍攝日期：114年8月19日

工程名稱：大浦系統送龜山林口複線工程-管(三)



說明

鋼襯鈹接合面預留螺栓孔未每處均以螺栓接合。