

查核代表性照片表

拍攝日期：114年10月15日

工程名稱：台中電廠燃氣複循環發電機組及其廠房與相關設施設備採購帶安裝案



說明 | 構件安裝架設完成後未補塗裝或鏽蝕。



說明 | 1號煙囪臨地面多處混凝土不平整；1號發電機組部分混凝土基座多處破損，表面殘留木屑等雜物。

查核代表性照片表

拍攝日期：114年10月21日

工程名稱：經濟部水利署樂群檔案管理庫房耐震補強工程



說明	部份明管穿越混凝土構造物周邊開孔未施作填塞。
----	------------------------



說明	部分室內牆角表面未整平，外觀欠佳。
----	-------------------

查核代表性照片表

拍攝日期：114年11月27日

工程名稱：新店溪右岸(斷面62~64)屈尺堤防基礎設施防護工程(第一期)



說明 砌塊石護坡有空瓶未予以清除。



說明 土方回填現地未見明顯里程、高程指標。

查核代表性照片表


拍攝日期：114年12月24日

工程名稱：淡水服務所及區域巡修中心新建工程



說明

查核現場之工程告示牌。



說明

職安人員落實危害告知並清楚說明預知危險及安排路線。

查核代表性照片表

拍攝日期：114年12月24日

工程名稱：淡水服務所及區域巡修中心新建工程



說明 地梁箍筋間距過大(1)。



說明 地梁箍筋間距過大(2)。