

## 查核代表性照片表

拍攝日期：112年4月11日

工程名稱：嘉義市中央排水通港橋改建工程



說明 工程現場之施工告示牌。



說明 職安人員落實危害告知並清楚說明預知危險。



# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年4月11日

工程名稱：嘉義市中央排水通港橋改建工程



說明 | 查核當日現場鋼筋取樣試體。



說明 | 預力樑斜撐未妥適固定。



### 查核代表性照片表

拍攝日期：112年4月11日

工程名稱：嘉義市中央排水通港橋改建工程



說明 | 現場預力 I 型梁有明顯裂縫。



說明 | 現場預力 I 型梁有裂縫、孔洞。



# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年5月5日

工程名稱：核一廠乾華區東南側山坡整治工程(新北市石門區)



說明

工程查核簡報



說明

部分靜水池內之水體有汙染之情形



## 查核代表性照片表

拍攝日期：112年5月5日

工程名稱：核一廠乾華區東南側山坡整治工程(新北市石門區)



說明	自由型格梁噴凝土施作良好。
----	---------------



說明	混凝土完成面有蜂窩、孔洞產生及殘留鐵件、鐵絲
----	------------------------



## 查核代表性照片表

拍攝日期：112年5月24日

工程名稱：臺南崇賢循環住宅(銀髮)新建工程(土建部分)



說明

7樓電梯 RC 牆遭打除截斷，未做適當補強措施。



說明

屋頂排水不良，有積水現象。

## 查核代表性照片表

拍攝日期：112年5月24日

工程名稱：臺南崇賢循環住宅(銀髮)新建工程(土建部分)



說明

4樓居室天花板裝設施工不符規範，如吊筋未裝設。



說明

未設置符合規定之護欄及施工架；另吊料口未做工作平台及管制封鎖。



# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年05月29日

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程 A3 標



說明

W38 窰井混凝土構造完成面有氣孔之情形。



說明

W38 窰井南側場鑄活動蓋板混凝土完成面部分有裂縫、邊角缺損。



# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年05月29日

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程 A3 標



說明 | A1 橋台表面彩繪有局部垂流情形。



說明 | 安全上下設備部分設置不穩固。