

工程施工查核缺失改善對策及結果表

標案名稱：○○○○河道整治工程（坡面工土方流失缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
左、右側未灌漿坡面工土方因雨而有明顯流失情形。	一、原因分析： 坡面工土坡整修後未即時施做，導致降雨後土壤沖刷流失。 二、矯正措施： 請廠商將坡面工土坡重新整理壓實後立即施做。 三、預防對策： 除現場檢查坡面工土坡是否平整外，另請廠商落實自主檢查。		
			說明： (改善前) 坡面工土方流失
			說明： (改善中) 將流失土方進行回填修補整平
			說明： (改善後) 坡面工土方流失回填修補整平完成

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)