

109 年市售「織襪」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗標識	標示查核及纖維成分檢測結果	品質檢測結果
1	緹花織紋直 角襪	無印良品 F9AA047	泰國	臺灣無印良品股份有限公司 臺北市松山區八德路四段 760 號 13 樓 (02)2762-8151	無印良品臺北車站門市 臺北市北平西路 3 號 2 樓 (微 風臺北車站) (02)6632-8999	120	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 棉 61%、聚酯纖維 29%、 尼龍 8%、彈性纖維 2% 檢驗結果： 棉 63.5%、聚酯纖維 27.3%、 尼龍 7.4%、彈性纖維 1.8%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
2	五趾襪	Five Toe Socks No.5051	中國 大陸	龍得水實業有限公司 高雄市大寮區大漢路 476 巷 38 號 (07)702-6633	光南大批發(臺北許昌店) 臺北市中正區許昌街 40 號 (02)2311-0528	59	一般襪類商品， 毋須標示	●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量 ±3%。 商品標示： 棉43%、聚酯纖維40%、 彈性纖維10%、橡膠4%、 其他纖維3% 檢驗結果： 棉62.5%、聚酯纖維34.3%、 橡膠1.6%、彈性纖維1.6%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
3	幼兒 止滑襪	Lovely baby	臺灣	大坤宇實業股份有限公司 高雄市大寮區鳳屏一路 326 號 (07)701-1868	儂儂服飾店(3舍襪) 臺北市中正區許昌街 36 號 (02)2389-0383	39	○商品檢驗標識 M73745 (嬰幼兒用)	●中文標示 1.無標示尺寸或尺碼(年齡不得替代)。 2.實際檢測結果超出纖維成分標示含 量±3%。 商品標示： 棉75%、彈性纖維15%、 尼龍5%、橡膠5%、 檢驗結果： 棉43.3%、聚酯纖維23.1%、 尼龍19.4%、彈性纖維12.6%、 橡膠1.6%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
4	男式襪	GAP 32261	南韓	臺灣蓋璞有限公司 臺北市信義區松壽路12號地下1樓、1樓及2樓 0800-001-969	蓋璞臺北 Hankyu 店 (GAP 統一時代百貨店) 臺北市信義區忠孝東路五段8號地下1樓 (02)2729-5099	195	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 棉64%、聚酯纖維33%、 彈性纖維3% 檢驗結果： 棉61.6%、聚酯纖維31.6%、 尼龍3.1%、彈性纖維1.9%、 橡膠1.8%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
5	童話熊止滑襪	BEBE' AMICO FOAN015 200201	臺灣	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4F (02)6635-8858	奇哥新光三越-信義新天地 A8館門市 臺北市信義區松高路12號4樓 (02)8780-9910	100	○商品檢驗標識 M33945 (嬰幼兒用)	○中文標示 商品標示： 棉73%、尼龍22.7%、 彈性纖維2.4%、橡膠1.9% 檢驗結果： 棉71.0%、尼龍25.0%、 彈性纖維1.9%、橡膠2.1%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
6	手工挖空船襪	EM socks A5001-02	中國大陸	英邁國際企業有限公司 臺中市西屯區櫻花路125號 (04)2317-8456	日勝昌商行 (勝立生活百貨中和店) 新北市中和區中和路376號 (02)2926-3246	19	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 聚酯纖維97%、彈性纖維3% 檢驗結果： 聚酯纖維98.4%、彈性纖維1.6%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
7	超級彈性彩色褲襪-黑	non-no NO. 9886	臺灣	台灣儂儂襪襪股份有限公司 高雄市大寮區鳳林四路12號 (07)781-0066	全聯福利中心龜山迴龍門市 桃園市龜山區萬壽路一段161號地下1樓 (02)8200-0799	63	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 尼龍纖維88.5%、彈性纖維11.5% 檢驗結果： 尼龍85.6%、彈性纖維14.4%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
8	寶寶蕾絲造型鞋襪	The newborn 0-12 Socks BA-B101	中國大陸	倍宇國際股份有限公司 新北市中和區中山路二段407號2樓 0800-888-555	五一八有限公司迴龍營業所 (五一八生活百貨迴龍店) 桃園市龜山區萬壽路一段138號 (02)8209-1875	49	○商品檢驗標識 M36931 (嬰幼兒用)	●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。 商品標示： 聚酯纖維85%、彈性纖維15%、 檢驗結果： 棉68.5%、聚酯纖維28.6%、 彈性纖維2.4%、橡膠0.5%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
9	瑪榭 360 度 防滑隱形襪 套-加大	Mar Cella 瑪榭 MS-21706 LL	中國 大陸	匯勤企業股份有限公司 新北市五股區中興路一段 12 號 6 樓 (02)8976-9888	家福股份有限公司(重新分公 司) 新北市三重區重新路 5 段 654 號 (02)2999-5000	59	一般襪類商品， 毋須標示	●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量 ±3%。 商品標示： 棉48%、聚醯胺纖維46%、 彈性纖維6% 檢驗結果： 棉51.2%、聚醯胺纖維33.5%、 彈性纖維15.3%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
10	BOS NK ELITE CREW-NBA CE 長襪	NIKE SX5988-312	中國 大陸	台灣耐基商業有限公司 臺北市敦化南路一段 2 號 15 樓 (02)8161-2799	台灣耐基商業有限公司重新零 碼中心 新北市三重區重新路五段 654 號 1 樓 (02)2995-6451	280	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 聚酯纖維 61%、尼龍 20%、 棉 17%、彈性纖維 2% 檢驗結果： 聚酯纖維 60.1%、尼龍 22.1%、 棉 14.6%、彈性纖維 3.2%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
11	男襪	HangTen 25-28CM	臺灣	寶來興國際棉業有限公司 臺北市中正區和平西路二 段 141 號 3 樓之 4 (02)2312-1258	英屬維京群島商利時有限 公司台灣分公司 (HangTen 重新家樂福門市) 新北市三重區重新路 5 段 654 號 (02)2999-0819	59	一般襪類商品， 毋須標示	●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量 ±3%。 商品標示： 棉59%、彈性纖維(萊卡)34%、 尼龍7% 檢驗結果： 棉60.0%、尼龍20.8%、 聚酯纖維14.2%、彈性纖維5.0%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
12	網眼長襪	UNIQLOH EATTECH 08 Dark Gray	中國 大陸	台灣優衣庫有限公司 新北市板橋區縣民大道二 段 6815F (02)8953-2486	UNIQLO 新莊中正路店 新北市新莊區中正路 52 號 (02)2276-0623	99	一般襪類商品， 毋須標示	○中文標示 商品標示： 聚丙烯腈纖維 44%、 聚醯胺纖維 31%、 螺縲 20%、聚酯纖維 3%、 彈性纖維 2% 檢驗結果： 聚丙烯腈纖維 43.1%、 聚醯胺纖維 33.4%、 螺縲 18.2%、聚酯纖維 2.8%、 彈性纖維2.5%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
13	可愛造型 止滑童襪 大眼	妙波本 B303	臺灣	妙波本有限公司 臺南市仁德區仁中三街 5 號 (06)279-1711	茗榮文具有限公司(金玉堂 迴龍店) 桃園市龜山區萬壽路一段 282 號 (02)8209-0263	29	○商品檢驗標識 M64852 (嬰幼兒用)	●中文標示 1.無標示尺寸或尺碼(年齡不得替代)。 2.實際檢測結果超出纖維成分標示含 量±3%。 <u>商品標示：</u> 壓克力纖維 70%、尼龍 10%、 彈性纖維 15%、橡膠 5% <u>檢驗結果：</u> 亞克力纖維 61.1%、聚酯纖維 21.7% 尼龍 11.0%、橡膠 4.5%、 彈性纖維 1.7%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
14	毛巾底船 型運動休 閒襪	24-26 公分	臺灣	委製商：牛奶國際商標有限 公司 香港鰂魚涌太古坊德宏大廈 5 樓 (852)2882-2962 製造商：安多有限公司 臺北市松德路 72 號 9 樓 (02)2722-4165 經銷商：富立金實業股份有 限公司 臺北市內湖區基湖路 35 巷 51 號 3 樓 (02)2658-3320	頂好迴龍店 桃園市龜山區萬壽路一段 293-295 號 (02)8209-822	52.5	一般襪類商品， 毋須標示	●中文標示 洗標「紡織品專業維護」圖示未符合服 飾標示基準規定。 <u>商品標示：</u> 棉 70.8%、聚酯纖維 20%、 聚醯胺纖維 5.1%、橡膠 3.1%、 彈性纖維 1.0% <u>檢驗結果：</u> 棉 69.4%、聚酯纖維 20.1%、 聚醯胺纖維 5.3%、橡膠 4.3%、 彈性纖維 0.9%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
15	鎖邊無痕 止滑隱形 襪	Miine 641015	中國 大陸	委製商：台灣屈臣氏個人用 品商店股份有限公司 臺北市八德路四段 760 號 11 樓之 1、之 2 及 14 樓 0800-051-148 富立金實業股份有限公司臺 北市內湖區基湖路 35 巷 51 號 3 樓 (02)2658-3320	台灣屈臣氏個人用品商店股份 有限公司(龍華店) 桃園市龜山區萬壽路一段 298 號 1-2F (02)8200-3973	99	一般襪類商品， 毋須標示	●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量 ±3%。 <u>商品標示：</u> 尼龍 78.8%、彈性纖維 21.2% <u>檢驗結果：</u> 尼龍 62.1%、彈性纖維 37.9%	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
16	美麗諾羊毛保暖襪	ADISI (橘紅) 21-24cm/ 橘紅/S/ AS15218	臺灣	山林歲月有限公司 新竹縣竹北市中華路 307-1 號 (03)557-5298	香港商雅虎資訊股份有限公司 台灣分公司(Yahoo!購物中心) 臺北市南港區三重路 66 號 14 樓 (02)7723-8585	300	一般襪類商品， 毋須標示	<p>●中文標示</p> <p>1.材質成分「萊卡」並非纖維法定中文名稱。</p> <p>2.無「紡織品專業維護」洗標圖案。</p> <p><u>商品標示：</u> 美麗諾羊毛76%、尼龍22%、萊卡2%</p> <p><u>檢驗結果：</u> 羊毛75.6%、尼龍23.4% 彈性纖維1.0%</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p> <p>○禁用之偶氮色料</p>
17	四季徒步戶外機能中筒襪-男款	Naturehike	中國大陸	Leader Commodity Imp. & Exp. Inc./No.1. Lane 236, Zhong Xing Road Section 2, Xin Dian Dist. New Taipei City, Taiwan (無中文標示)	香港商雅虎資訊股份有限公司 台灣分公司(Yahoo!購物中心) 臺北市南港區三重路 66 號 14 樓 (02)7723-8585	149	一般襪類商品， 毋須標示	<p>●中文標示</p> <p>1.未以繁體中文標示服飾標示基準之應標示事項(產地、進口商名稱、地址)，且無進口商電話。</p> <p>2.洗標「水洗」圖示未符合服飾標示基準規定，且無標示「紡織品專業維護」圖示。</p> <p>3.纖維成分未以法定中文名稱標示，且實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。</p> <p><u>商品標示：</u> Coolmax45%、棉40%、聚酯纖維13%、氨綸2%</p> <p><u>檢驗結果：</u> 聚酯纖維50.3%、棉32.8% 尼龍14.8%、彈性纖維2.1%</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p> <p>○禁用之偶氮色料</p>

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
18	暖足兔羊毛 襪-溜滑梯- 粉紅	蒂巴蕾 DP22136	中國 大陸	京園股份有限公司 彰化縣和美鎮彰新路三段 548 號 0800-221-982	香港商雅虎資訊股份有限公司 台灣分公司(Yahoo!購物中心) 臺北市南港區三重路 66 號 14 樓 (02)7723-8585	79	一般襪類商品， 毋須標示	<p>●中文標示 實際檢測結果超出纖維成分標示含量 ±3%。 <u>商品標示：</u> 聚酯纖維52%、 聚丙烯腈纖維38%、 兔毛3%、羊毛5%、 彈性纖維2% <u>檢驗結果：</u> 聚酯纖維 61.7%、 聚丙烯腈纖維 28.3%、 尼龍 2.9%、羊毛 2.1%、 橡膠 1.7%、螺縲 1.2%、 棉 1.0%、彈性纖維 0.9% 兔毛 0.2%</p>	<p>總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料</p>
19	有機棉嬰 兒防滑縐 紛短襪-粉 紅	Babysoy 547	中國 大陸	點吾企業有限公司 臺北市吉林路 79 號 3F-3 (02)2563-0656	網路家庭國際資訊股份有 限公司 (Pchome 線上購物) 臺北市大安區敦化南路二 段 105 號 15 樓 (02)2326-1460	170	●商品檢驗標識 ，屬嬰幼兒襪商 品(適用年齡 6~12個月)，未 依規定標示	<p>●中文標示 1.無標示尺寸或尺碼(年齡不得替代)。 2.實際檢測結果超出纖維成分標示含 量±3%。 <u>商品標示：</u> 再生蛋白質纖維(大豆)36%、 有機棉 36%、聚醯胺纖維 28% <u>檢驗結果：</u> 再生蛋白質纖維 34.3%、 棉 31.1%、聚醯胺纖維 31.4% 彈性纖維 2.3%、聚酯纖維 0.7%、 橡膠 0.2%</p>	<p>總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料</p>

項次	品名	廠牌、規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商品檢驗 標識	標示查核及 纖維成分檢測結果	品質 檢測結果
20	義大利 VENUS 中 筒運動襪 (10cm)-白色	ZERORH+ ECX915001W	義大利	總代理:台灣亞利森(台灣) 亞利森有限公司 臺中市北區梅亭街 496 號 (04)2207-8688	網路家庭國際資訊股份 有限公司 (Pchome 線上購物) 臺北市大安區敦化南路二 段 105 號 15 樓 (02)2326-1460	780	一般襪類商品， 毋須標示	<p>●中文標示</p> <p>1.未以中文標示生產國別。 2.無標示進口商名稱、電話及地址。 3.洗標「水洗」圖示未符合服飾標示基準規定。 4.纖維成分未以法定中文名稱標示，且實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。</p> <p>商品標示： Skinlife 60%、Polyamide 37% Elastan 3%</p> <p>檢驗結果： 聚醯胺纖維(Polyamide) 85.2%、 橡膠(Rubber)11.2%、棉(Cotton) 1.9% 彈性纖維(Elastane)1.7%</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p> <p>○禁用之偶氮色料</p>

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」；及依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第 1 部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第 2 部：纖維混用率」檢測「纖維或填充物成分」及含量。

(1)「游離甲醛」項目：嬰幼兒用紡織品限量值為 20 mg/kg 以下；與皮膚直接接觸紡織品限量為 75 mg/kg 以下。

(2)「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過 30 mg/kg。

(3)「纖維或填充物成分」項目：成分中重量百分比許可差應在上下百分之 3 以內，標示百分之百者，無許可差。

2「商品檢驗標識」標示查核：嬰幼兒襪類商品依據「商品檢驗法」規定查核是否標示，圖例： 或 )。

3.本次檢驗共 20 件不同廠牌的織襪。

(1) 品質項目：「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」全數符合國家標準 CNS 15290 之規定。

(2) 商品檢驗標識：計 5 件 (項次 3、5、8、13、19) 屬嬰幼兒用紡織品，為本局應施檢驗「嬰幼兒穿著之服裝及服飾附屬品」需標示「商品檢驗標識」，其中 1 件 (項次 19) 未標示，不符合規定，有違反「商品檢驗法」之虞；另 15 件商品屬一般織襪類商品，毋須標示「商品檢驗標識」。

(3) 中文標示：共 13 件不符合規定。

A.「纖維成分」：計 12 件 (2、3、8、9、11、13、15、16、17、18、19、20) 檢測纖維成分及含量，不符合「服飾標示基準」規定

B.「一般標示」：計 7 件 (項次 3、13、14、16、17、19、20) 不符合「服飾標示基準」規定。