

小蜜蜂抽查機制經驗分享



- 簡報日期：106年8月24日
- 簡報人員：林純貞

Agenda 簡報大綱



一、前言



二、執行流程



三、案例分享



四、結語



一、前言

小蜜蜂的發想 從貼近民眾的角度出發

01

顧名思義就是以快速且立竿見影的方式來展現成效

02


著重與市民生活息息相關的民生工程

03

抽查方式以不預先通知前往工地現場

04

抽查項目為交通維持設施及施工中的工程品質



二、(一) 執行流程

流程圖



全民督工
通報

道路挖管
系統



小蜜蜂
查核



成果
交維措施及施工
中品質抽查可立
即改善之缺失，
要求於當天尖峰
時段前完成改善。

二、(二)

執行流程

全民督工通報資訊系統



通報案件基本資料

案件編號	1060000225	通報日期	106/02/22	通報類別	網路
*民眾姓名	(Redacted)	民眾住址		民眾傳真	
工程名稱	樹林區污水下水道系統第一期工程(標案管理系統之工程名稱-新北)				
辦機關	新北市政府水利局				
*報缺地點	新北市樹林區樹興里5鄰				
通報主題	<input checked="" type="checkbox"/> 交維查遺缺失 <input type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道鋪面不平整、 <input type="checkbox"/> 安全設施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不平、支撐強度不足、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。				
*具體內容	施工車輛違規占用車道，且工區封閉性不足 路面不平及標線未依規定復舊 路證樣式大小未符規定 任意停放車輛機具 未留設人行通道 未依規定擺設施工公告				
工程類別	污水下水道工程(分文加註用)				

篩選
交維缺失
與民眾
切身相關

全民督工專線
0800-009-609



系統通報後機關3天內改善完成，
透過小蜜蜂縮短至當日。





二、(三)

執行流程

公共設施管線資料庫供應系統展示

公共設施管線資料庫
供應系統附掛於本府
挖掘管理系統。



地下構造物施工如捷運
工程、排水箱涵工程、
污水下水道工程、共同
管道工程等，在管線圖資上
精準套繪，以避免管線衝突，
致發生危險。

連**3**年獲
內政部營建署
評鑑**第1**名




結合道路挖管系統查核

道路挖掘管理系統施工打卡，依序拍攝上傳「交維佈設照片」、「施工告示牌照片」、「工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表」

打卡APP通報施工



	溝所佔之道路縱向前後加2.5公尺； 路面AC修復面積寬度：單向全車道寬；
挖掘地點	汐止區新台五路1段112號
核定施工日期	2016/10/12~2016/10/18
施工時段	夜間：20~0
許可證號	1051012
<input type="button" value="施工打卡"/>	



挖管工程施作期程不易掌握，路權機關及查核小組可利用挖管系統提供之即時工程動態資訊，適時機動前往查核管線埋設深度，及其交維措施是否依核准方式佈設，以確保工程品質，維護公共安全；另，民眾也可以利用該系統，查詢住所週邊道路挖管工程即時工程動態資訊。

三、(一) 案例分享

案由類型：道路挖管系統



改善前:標線模糊，方向有誤

改善後:調整方向重繪標線



三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前:未區隔工區與人行動線



改善後:立即以護欄區隔工區與人行動線

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：臨道路側未使用護欄



改善後：臨道路側使用護欄，人車分離

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：未放置道路方向指引



放置：設置道路方向指引

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：工區圍籬有缺口



改善後，封閉圍籬缺口

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：氧氣乙炔鋼瓶曝曬過度，管線未整理。




改善後，對鋼瓶加強遮蔭，並卸除未使用之管線。

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：圍籬未裝設警示燈



改善後，圍籬裝設警示燈

三、(一) 案例分享

案由類型：全民督工通報案件



改善前：工區圍籬有缺口



改善後，封閉圍籬缺口

三、(二) 案例分享

主辦機關回復立即改善

機動查核紀錄表(查核委員專用)

工程名稱	70. 王育長工程 新北市新莊區中正路(福海街至新泰路)排水改善工程		
主辦機關(課室)	新北市新莊區公所	監造廠商	德興工程顧問有限公司
承攬廠商	承泰土木包工業有限公司	相關廠商	
抽查日期	106年5月11日 10時0分	路燈編號	
工程執行進度	預定進度	35 %	實際進度 66 %
立即改善事項	改善事項說明： 一、工程告示牌之環保局公署檢閱應於控區內已填列 二、路燈中(含路口)之工程前(前)應於路燈之旁 三、已完之柏油路面應於其原有交通標線(即即)處 (新劃)之(水)等 四、(新)之(水)等 五、(新)之(水)等		施工團隊代表當場查認 張文甫 廖心慧 程仁村 郭同以 徐海鴻
查核委員	王昭凱 曾懷升		
查核小組	羅啟雄		

限期改善

機動查核缺失改善照片表

工程名稱：新北市新莊區中正路(福海街至新泰路)排水改善工程

查核日期：106/05/11

改善前說明：開挖處路面標線毀損(缺失情形)



改善後說明：標線復舊(改善狀況)



備註：請附改善前、後同一角度拍攝之照片，以利改善前、後說明。

承攬廠商	監造單位	主辦機關
		技士廖乃慧
		王昭凱

施工團隊確認已改善完成

三、(二) 案例分享

主辦機關回復限期改善

機動查核限期改善紀錄表

查核案由	新北市新莊區中正路(福海街至新泰路)排水改善工程		
查核日期	106年5月11日		
主辦機關	新北市新莊區公所	地點	新莊區
監造單位	億興工程顧問有限公司	承攬廠商	禾泰土木包工業有限公司
發包預算(千元)	3,081	契約金額(千元)	2,630
查核委員	羅啟輝	開工及預定	106年04月10日開工
	王智民、曾漢明	完工日期	106年07月31日完工
查核缺失	QH01: 目前尚未辦理估驗計價, 請各單位依契約及當場承諾辦理(承商5月15日前提送監造, 監造5月17日前提送區公所, 區公所5月24日前完成付款)。		
	QH02: 尚有施工障礙(景德街204巷、300巷等台電、自來水管線障礙), 請依現場承諾5月25日前排除, 以利工進。		
	QS01: 105年12月23日工程決標, 106年4月10日開工, 拖延工進請檢討。		
其他建議	AH01: 非本標案之工程施作, 仍請區公所督導柏油回鋪及交通標誌一併回復。		
	AC01: 保險截止日應展延至工程驗收移交接管日止。		

現勘後委員紀錄

限期改善



新北市新莊區公所 函

地址: 新北市新莊區中正路170號
承辦人: 廖乃慈
電話: (02)29929891 分機811
傳真: (02)22782044
電子信箱: ADM782@ns.n.tpc.gov.tw

22001
新北市板橋區中山路1段161號4樓
受文者: 新北市政府採購處

發文日期: 中華民國106年5月28日
發文字號: 新北府工字第1062073862號
類別: 普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件: 如主旨

主辦機關改正後函復

主旨: 檢送貴處機動查核「新北市新莊區中正路(福海街至新泰路)排水改善工程」之機動查核限期改善報告一式1份, 請查收。

說明: 依據貴處106年5月16日新北府工品字第1063125124號函辦理。

正本: 新北市政府採購處
副本: 新北市新莊區公所工務課(含附件)

區長 李政勳

千百一第壹號



限辦日期: 106年6月7日



四、結語

新北市幅員遼闊，在建工程數量眾多且龐大

在105年及106年至7月底的全民督工滿意度均獲滿分

是我們的努力、受到民眾的肯定

在新北建設一一實現的過程中
給民眾留下好的印記

簡報完畢，敬請指教