




## 二、昇降設備

- (一)維護管理規定：「建築法」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」等相關規定
- (二)相關證明資料：

電梯使用許可證 1

**建築物昇降設備使用許可證**

使用許可證號：036B013077	用途別：一般用升降機
昇降設備統一編碼：B-300-0800005-0	異動序號：4833
執照號碼：080工使字第0410號	P8 550-CO 60 -8 S/B1 -7
有效期限：民國113年12月01日	(LC-1052349)
設置地點：新竹市東區光復路二段3號	竣工檢查年度：080年
專業廠商：立川機電工業有限公司	專業廠商電話：03-3860526
登記證字號：40B1000107	檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779	核准指定文號：40B2000005
檢查員：張添進	檢查員證號：40BB000493
主管機關：新竹市政府	責任保險公司：華南產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：1400第132050031號	依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。


 **本建築物昇降設備經檢查合格**  
依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用

內政部訂定

電梯使用許可證 2

**建築物昇降設備使用許可證**

使用許可證號：036B033920	用途別：一般用升降機
昇降設備統一編碼：B-300-0800006-1	異動序號：bfb5
執照號碼：080工使字第0410號	P12 800-CO 60 -7 S/1 -7
有效期限：民國113年11月22日	(LC-1102853-1)
設置地點：新竹市光復路二段3號	竣工檢查年度：080年
專業廠商：立川機電工業有限公司	專業廠商電話：03-3860526
登記證字號：40B1000107	檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779	核准指定文號：40B2000005
檢查員：張添進	檢查員證號：40BB000493
主管機關：新竹市政府	責任保險公司：華南產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：1400第132050031號	依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。


 **本建築物昇降設備經檢查合格**  
依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用

內政部訂定

電梯使用許可證 3

**建築物昇降設備使用許可證**

使用許可證號：036B033921	用途別：一般用升降機
昇降設備統一編碼：B-300-0800007-2	異動序號：373a
執照號碼：080工使字第0410號	P12 800-CO 60 -7 S/1 -7
有效期限：民國113年11月22日	(LC-1102853-2)
設置地點：新竹市光復路二段3號	竣工檢查年度：080年
專業廠商：立川機電工業有限公司	專業廠商電話：03-3860526
登記證字號：40B1000107	檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779	核准指定文號：40B2000005
檢查員：張添進	檢查員證號：40BB000493
主管機關：新竹市政府	責任保險公司：華南產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：1400第132050031號	依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

 **本建築物昇降設備經檢查合格**  
依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用

內政部訂定



## 四、高低壓電力設備

(一)維護管理規定：「電業法」及「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」等相關規定

(二)相關證明資料：

1. 本所高低壓設備係委託黑松機電技術股份有限公司辦理每月巡檢 1 次，每 6 個月定期檢驗 1 次。
2. 檢附巡檢紀錄及定期（停電）檢驗紀錄。

113 年 2 月巡檢紀錄		113 年 6 月巡檢紀錄	

## 112 年 11 月 25 日定期（停電）檢驗

## 113 年 5 月 28 日定期（非停電）檢驗

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表				高低壓電力設備定期檢測紀錄總表			
用電場所名稱	經濟部專業人員研究中心	檢表日期	112年11月25日	用電場所名稱	經濟部專業人員研究中心	檢表日期	113年5月28日
用電場所負責人	主任	檢測期間	112年11月25日	用電場所負責人	主任	檢測期間	113年5月28日
用電地址	新竹市光復路二段3號	檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測	用電地址	新竹市光復路二段3號	檢測方式	<input type="checkbox"/> 停電檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	新竹市光復路二段3號	責任分界點	光復路3-1號	通訊地址	新竹市光復路二段3號	責任分界點	D6985 D06304
供電方式及電壓	3φ 3W 11.4kV	電號	06-17-1114-02-9	供電方式及電壓	3φ 3W 11.4kV	電號	06-17-1114-02-9
用電設備容量	動力：514.00 hp，電熱：6.00 kW，電機：254.00 kVA，其他：			用電設備容量	動力：11850.10 hp，電熱：46.40 kW，電機：470.45 kVA，其他：		
專任電氣技術人員	黑松機電技術股份有限公司	執照號碼	竹中技字第 AT500113-5號	專任電氣技術人員	黑松機電技術股份有限公司	執照號碼	竹中技字第 AT500113-5號
專任電氣檢驗師姓名	黑松機電技術股份有限公司	下次檢測月份	113年5月	專任電氣檢驗師姓名	黑松機電技術股份有限公司	下次檢測月份	113年11月
附件及檢測項目				附件及檢測項目			
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		頁次：2-4 序：11	G	附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		頁次：2-4 序：11	G
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：5-10 序：14	G	附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：5-10 序：14	G
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：11-13 序：10	G	附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：11-13 序：10	G
附件(四) D表：保護電檢測紀錄表		頁次：14-15 序：3	G	附件(四) D表：保護電檢測紀錄表		頁次：14-15 序：3	G
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表		頁次：16-19 序：49	G	附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表		頁次：16-19 序：49	G
附件(六) F表：熱顯影像檢測紀錄表				附件(六) F表：熱顯影像檢測紀錄表		頁次：2-5 序：28	G
檢測結果：供電正常；檢測結果：UPS檢測結果：本次檢測良好。				檢測結果：供電正常；檢測結果：本次檢測良好。			