


# 不合格商品之說明

項次	圖片	文字說明
6		<p>一、品質項目：</p> <p>(一) 組裝零件含自攻螺絲，不符合 CNS15017 第 5.1 節不得含自攻螺絲組裝零件之規定。</p> <p>(二) 高腳椅束縛系統上之標籤，經拉力測試後產生小物件，且可完全置入測試筒，不符合 CNS 15017 第 5.5 節小物件之規定。</p> <p>二、標示：均符合規定。</p>
7		<p>一、品質項目：</p> <p>高腳椅椅背高度小於 250mm(實際量測 240mm)，不符合 CNS 15017 第 5.8 節椅背長度之規定。</p> <p>二、標示：均符合規定。</p>

項次	圖片	文字說明
9		<p>一、品質項目：</p> <p>高腳椅在扶手底部鎖定處，具有深度超過 10 mm 且大小介於 7~12mm 之間孔洞，不符合 CNS 15017 第 5.2 節孔洞、縫隙及開口之規定。</p> <p>二、標示：</p> <p>(一)查商品本體漏貼商品檢驗標識，未涉及逃檢。</p> <p>(二)未貼中文標示。</p>
10		<p>一、品質項目：</p> <p>(一)綠色塑膠皮之塑化劑含量超過 0.1%(實際量測總和為 10.96% (DBP:0.02%、DEHP:1.19%、DINP:9.75%)，不符合 CNS 15017 第 4.4 節規定。</p> <p>(二)餐盤下側與扶手前端接合處及椅背傾斜後扶手處，具有深度超過 10 mm 且大小介於 7~12mm 之間孔洞，不符合 CNS 15017 第 5.2 節規定。</p> <p>(三)椅背與水平面之角度小於 60°，最小長度應為 400 mm(實際量測 375 mm)，不符合 CNS 15017 第 5.8 節規定。</p> <p>(四)經測試後翻覆，不符合 CNS 15017 第 6.3 節規定。</p> <p>二、標示：</p> <p>(一)查商品本體漏貼商品檢驗標識，未涉及逃檢。</p> <p>(二)未貼中文標示及附中文使用說明書。</p>